

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

INFRAROT-THERMOMETER



BESCHREIBUNG

- Infrarot-Thermometer
- Für Industrie-Anwendungen
- Messbereich: -10 °C - 400 °C
- Genauigkeit: 0,1 °C
- Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 95%RH
- Batterie: 2 x 1,5V

ARTIKELSORTIMENT

Ref.



60290 8001066602902 1

GALLERY

