




**METRICA**

Ref. 60809

## CROSS + 5 PUNTI



### ISTRUZIONI

- Accendere lo strumento spostando l'interruttore laterale in corrispondenza della posizione "X": il led verde **A** segnala che lo strumento è acceso, il led rosso **B** segnala che lo strumento è in posizione manuale **non autolivellato**.

### MODALITÀ MANUALE

Premere successivamente l'interruttore :

- 1 volta = solo linea orizzontale fissa (**— non autolivellata**)
- 2 volte = solo linea verticale fissa (**| non autolivellata**)
- 3 volte = croce fissa (**+ non autolivellata**)
- 4 volte = 5 punti fissi (**H1, H2, H3, V1, V2**) **non autolivellati** (la croce si spegne)
- 5 volte = croce fissa **non autolivellata** + 5 punti fissi **non autolivellati**
- 6 volte = i raggi laser si spengono e lo strumento resta in stand by

### MODALITÀ AUTOLIVELLAMENTO

- Spostare l'interruttore laterale in corrispondenza della posizione "**ON**", il led verde **A** si accende.

Premere successivamente l'interruttore :

- 1 volta = solo linea orizzontale (**— autolivellata**)
- 2 volte = solo linea verticale (**| autolivellata**)
- 3 volte = croce (**+autolivellata**)
- 4 volte = 5 punti (**• autolivellati**) (la croce si spegne)
- 5 volte = croce **autolivellata** + 5 punti **autolivellati**
- 6 volte = i raggi laser si spengono e lo strumento resta in stand by


**ATTENZIONE: se i raggi lampeggiano e l'avvisatore acustico fa "beep" significa che lo strumento è fuori dal campo di autolivellamento e deve essere riposizionato entro il suo campo di misura.**

- Per attivare la funzionalità in esterno premere l'interruttore si illumina il led azzurro **C**
- Lo strumento viene fornito con staffa murale magnetica.
- Per spegnere lo strumento riportare l'interruttore laterale su "OFF".**

### BATTERIE

Lo strumento funziona con 3 batterie a secco del tipo AA (1,5V).

- Aprire il coperchio del vano batterie ed inserire le batterie
- Rimuovere le batterie in caso di non utilizzo prolungato dello strumento



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata (secondo luminosità ambientale)	10 - 15 m
Portata con ricevitore	50 m
Precisione di livellamento	± 3 mm / 10 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Smorzamento	magnetico
Segnale di fuori livellamento	si
Tipo di laser	635 nm
Potenza laser	classe II
Batterie	3 x 1,5 V AA
Dimensione	125 x 77 x 115 mm
Peso (senza batterie)	0,45 Kg
Impermeabilità	IP 54
Vite per attacco treppiedi	1/4 e 5/8"



**CAUTION**

**RADIATION LASER**  
NON FISSARE IL RAGGIO - APPARECCHIO LASER CLASSE II  
POTENZA MASSIMA DI USCITA: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

**LASER RADIATION**  
DO NOT STARE INTO BEAM - CLASS II LASER PRODUCT  
MAXIMUM OUTPUT POWER: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

**RADIATION LASER**

NE PAS REGARDER LE FAISCEAU - KLASSE II LASER-PRODUKT  
MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

**LASER-STRÄHLUNG**

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN - KLASSE II LASER-PRODUKT  
MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

**RADIACIÓN LÁSER**


NO MIRE AL RAYO - LÁSER DE CLASE II  
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$



**METRICA**

Ref. 60809

## Croix + 5 POINTS



### INSTRUCTIONS

- Allumer l'appareil en déplaçant le bouton latéral en position "X": le LED vert **A** indique que l'appareil est allumé, le voyant **B** rouge indique que l'appareil est en position manuelle et donc **pas en AUTO-NIVELLEMENT**.

### MODE MANUEL

Appuyez successivement sur l'interrupteur :

- 1 fois = seulement ligne horizontale fixe ( pas auto-nivelée)
- 2 fois = ligne verticale seulement, fixe ( pas auto-nivelée)
- 3 fois = croix fixe ( pas auto-nivelée)
- 4 fois = 5 points fixes ( H1, H2, H3, V1, V2) pas auto-nivelée (la croix s'éteint)
- 5 fois = croix fixe pas auto-nivelée + 5 points fixes pas auto-nivelés
- 6 fois = les faisceaux laser sont éteints et l'appareil reste en veille

### MODE AUTONIVELANT

- Déplacez le bouton latéral à la position "ON", le LED vert **A** s'allume.

Appuyez successivement sur l'interrupteur :

- 1 fois = seulement ligne horizontale fixe ( auto-nivelée)
- 2 fois = ligne verticale seulement, fixe ( auto-nivelée)
- 3 fois = croix fixe ( auto-nivelée)
- 4 fois = 5 points fixes ( H1, H2, H3, V1, V2) auto-nivelés (la croix s'éteint)
- 5 fois = croix fixe auto-nivelée + 5 points fixes auto-nivelés
- 6 fois = faisceaux laser sont éteints et l'appareil reste en veille


**ATTENTION:** Si les rayons clignotent et le buzzer émet un "bip", cela signifie que l'appareil est hors de la plage d'auto-nivellement et doit être repositionné dans sa plage de mesure.

- Pour activer la fonctionnalité pour utilisation à l'extérieur, appuyez sur la touche , le LED bleu **C** s'allume
- L'appareil est livré avec fixations murales, magnétique.
- Pour éteindre l'appareil, positionnez le levier latéral sur "OFF".

### BATTERIES

L'outil fonctionne avec 3 piles du type AA (1,5 V).

- Ouvrez le compartiment à piles et insérez les piles
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'instrument prolongé



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée (en fonction de l'éclairage)	10 ÷ 15 m
Portée avec récepteur	50 m
Précision	± 3 mm / 10 m
Auto-nivellement	± 4°
Amortissement	magnétique
Signal hors nivelingement	oui
Type de laser	635 nm
Puissance du laser	classe II
Piles	3 x 1,5 V AA
Dimensions	125 x 77 x 115 mm
Poids (sans piles)	0,45 Kg
Étanchéité	IP 54
Vis pour trépied	1/4 et 5/8"



**CAUTION**

RADIATION LASER  
NON FISSARE IL RAGGIO - APPARECCHIO LASER CLASSE II  
POTENZA MASSIMA DI USCITA: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

LASER RADIATION  
DO NOT STARE INTO BEAM - CLASS II LASER PRODUCT  
MAXIMUM OUTPUT POWER: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

RADIATION LASER

NE PAS REGARDER LE FAISCEAU - PRODUIT LASER CLASSE II  
PUISANCE MAXIMALE SORTIE: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

LASER-STRAHLUNG

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN - KLASSE II LASER-PRODUKT  
MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$

RADIACIÓN LÁSER

NO MIRE AL RAYO - LÁSER DE CLASE II  
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: < 1mW  $\lambda = 635-650nm$



**METRICA**

Ref. 60809

## BRAVO LASER CR 5D KREUZ + 5 PUNKTE



### BETRIEBSANLEITUNG

- Das Gerät anschalten, indem man den Schalter an der Seite auf die Position "X" verschiebt: die grüne LED **A** zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist; die rote LED **B** zeigt an, dass sich das Gerät in nicht **SELBSTMIVELLIERTER** manueller Position befindet.

### MANUELLER MODUS

Nacheinander den Schalter drücken:

- 1 Mal = nur eine feste horizontale Linie (**nicht selbstnivelliert**)
- 2 Mal = nur eine feste vertikale Linie (**nicht selbstnivelliert**)
- 3 Mal = ein festes Kreuz (**nicht selbstnivelliert**)
- 4 Mal = 5 **NICHT SELBSTMIVELLIERTE** feste Punkte (**H1, H2, H3, V1, V2**) (das Kreuz erlischt)
- 5 Mal = ein nicht selbstnivelliertes festes Kreuz + 5 nicht selbstnivellierte feste Punkte
- 6 Mal = die Laserstrahlen erlöschen und das Gerät bleibt in Stand by

### SELBSTMIVELLIERMODUS

- Den Schalter an der Seite auf die Position "ON" verschieben: die grüne LED **A** leuchtet auf.

Nacheinander den Schalter drücken:

- 1 Mal = nur eine **selbstnivellierte** horizontale Linie —
- 2 Mal = nur eine **selbstnivellierte** vertikale Linie |
- 3 Mal = ein **selbstnivelliertes** Kreuz +
- 4 Mal = 5 **selbstnivellierte** Punkte • (das Kreuz erlischt)
- 5 Mal = ein **selbstnivelliertes** Kreuz + 5 **selbstnivellierte** Punkte
- 6 Mal = die Laserstrahlen erlöschen und das Gerät bleibt in Stand by


**ACHTUNG:** Wenn die Strahlen blinken und der akustische Warner einen "Beep-Ton" ausgibt, bedeutet das, dass sich das Gerät außerhalb des Selbstnivellierungsbereichs befindet und wieder innerhalb seines Messfeldes gebracht werden muss.

- Um den Betrieb im Außenbereich zu aktivieren, den Schalter drücken: die blaue LED **C** leuchtet auf.
- Das Gerät wird mit magnetischer Wandhalterung geliefert.
- Um das Gerät auszuschalten, den Schalter an der Seite wieder auf "OFF" stellen.

### BATTERIEN

Das Gerät funktioniert mit drei Trockenbatterien des Typs AA (1,5V).

- Den Deckel des Batteriefachs öffnen und die Batterien einsetzen.
- Die Batterien entfernen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht gebraucht wird.



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Messbereich (abhängig von der Umgebungshelligkeit)	10 ÷ 15 m
Messbereich mit Empfänger	50 m
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Selbstnivellierung	± 4°
Dämpfung	magnetisch
Selbstnivellierungs-Alarm	Ja
Wellenlänge	635 nm
Laserstärke	Klasse II
Speisung	3 x 1,5 V AA
Abmessungen	125 x 77 x 115 mm
Gewicht (ohne Batterien)	0,45 Kg
Wasserschutz	IP 54
Gewinde für Stativ	1/4 und 5/8"

