

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

GO 40



BESCHREIBUNG

- Hintergrundbeleuchtung mit Anzeige auf 4 Zeilen
- Alkalibatterien
- High-Visibility/weißer Bildschirm
- Kontinuierliche Messfunktion, mit Max / Min-Werte immer angezeigt
- 2 Pythagoras-Funktionen
- Entfernungen, Flächen, Volumen
- Addition und Subtraktion von Distanzen, Flächen und Volumen
- Sound-Funktion

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Arbeitsbereich	0.05-40m
Genauigkeit	$\pm(2\text{mm}+d * 1/10000) *$
Kontinuierliche Messung	ja
Flächen-/Volumenmessung	ja
Pythagoras	ja
Minimum/Maximum	ja
Auto-Kalibrierung	ja
Laserklasse	II
Lasertyp	630-670nm, <1mW
Automatische Abschaltung der Diode	20s
Ausschalten des Geräts nach	150s
Batterielebensdauer	4000 / 8000 Messungen
Piepton	ja
Lagerungstemperatur	-20°C~60°C
Betriebstemperatu	0°C~40°C

PARAMETER	WERT
Maximale Luftfeuchtigkeit	20%~80%RH
Batterien	2x1.5V AAA
Abmessungen	104x43x25.5mm

ARTIKELSORTIMENT

Ref.	L		
61134	0,05 - 40 m	8001066611348	1

GALLERY

